

Objaśnienia:		Zleceniodawca	IZI POL Piotr Steczyszyn 95 - 011 Bratoszewice, ul. Nowości 7a lok. E27		Załącznik nr 3.2
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>● lokalizacja otworów badawczych</div> <div><div>2/2,5</div><div>100,10</div><div>nr otworu/ głębokość [m p.p.t.] rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]</div></div>	OPINIA GEOTECHNICZNA				
	Lokalizacja	Barchów, ul. Myśliwska			wrzesień 2016 r.
	Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna		Skala 1:2000

