



<div>Objaśnienia:</div> <div><div><div></div></div><div>lokalizacja otworów badawczych</div></div> <div><div><div>1/3,0</div><div>119,90</div></div><div><div>nr otworu/ głębokość [m p.p.t.]</div><div>rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]</div></div></div>	Zleceniodawca	IZI POL Piotr Stecyszyn 95 - 011 Bratoszewice, ul. Nowości 7a lok. E27		Załącznik nr 3.1
	OPINIA GEOTECHNICZNA			
	Lokalizacja	Barchów, ul. Myśliwska		wrzesień 2016 r.
	Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:2000