

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu nr 11					Zał.Nr: 1.11			
Miejscowość : Brachów Gmina: Łochów Powiat: w groński			Zleceniodawca: IZI POL Piotr Steczyszyn Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski					Rz dna: 98.20 m n.p.m. Gł boko : 4.00 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia:	
1	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0.30	nasyp niebudowlany ziemny	nN				
					0.50	piasek redni br zowy	Ps	IB	w	szg	
					1.0	piasek redni jasnoszary br zowy			w/m		
					1.70	piasek redni szary			nw		
					2.10	glina piaszczysta + wir szara	Gp(+)	IIB	mw	pzw	
					3.40	Piasek redni + wir szary	Ps(+)	IB	nw	szg	
4.00											