



















Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu nr 21					Załącznik: 1.21																																																																						
Miejscowość : Brachów, Kaliska Gmina: Łochów Powiat: węgrowski			Zlecił: IZI POL Piotr Steczyszyn Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski			Rzeczna: 97.50 m n.p.m.		Głębokość : 4.00 m																																																																						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-09																																																																						
<table><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Głębokość wiercenia wody [m.p.p.t]</td><td rowspan="2">3</td><td colspan="2">Profil litologiczny</td><td rowspan="2">Przebieg [m]</td><td rowspan="2">Opis litologiczny</td><td rowspan="2">Symbol gruntu</td><td rowspan="2">Warstwa geotechniczna</td><td rowspan="2">Wilgotność</td><td rowspan="2">Stan gruntu</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="5"> 2.50</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td></td><td></td><td>nasyp niebudowlany brzozy-szary piaszczystoziemny + kamienie</td><td>nN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.20</td><td>piasek średni brzozy</td><td rowspan="2">Ps</td><td rowspan="4">IB</td><td>w</td><td rowspan="4">szg</td></tr><tr><td></td><td>0.60</td><td>piasek średni jasnoszary</td><td>mw/w</td></tr><tr><td></td><td>2.30</td><td>piasek grubo jasnoszary przewarstwiony piaskiem czerwonym</td><td colspan="2" rowspan="2">Pr Ps</td><td>w/m</td></tr><tr><td></td><td>4.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											1	Głębokość wiercenia wody [m.p.p.t]	3	Profil litologiczny		Przebieg [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 2.50						nasyp niebudowlany brzozy-szary piaszczystoziemny + kamienie	nN					0.20	piasek średni brzozy	Ps	IB	w	szg		0.60	piasek średni jasnoszary	mw/w		2.30	piasek grubo jasnoszary przewarstwiony piaskiem czerwonym	Pr Ps		w/m		4.00														
1	Głębokość wiercenia wody [m.p.p.t]	3	Profil litologiczny		Przebieg [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu																																																																				
			4	5																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																				
 2.50						nasyp niebudowlany brzozy-szary piaszczystoziemny + kamienie	nN																																																																							
					0.20	piasek średni brzozy	Ps	IB	w	szg																																																																				
					0.60	piasek średni jasnoszary			mw/w																																																																					
					2.30	piasek grubo jasnoszary przewarstwiony piaskiem czerwonym	Pr Ps		w/m																																																																					
					4.00																																																																									