






Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil otworu nr 23</b>					Załącznik Nr: 1.23		
Miejscowość : Brachów Gmina: Łochów Powiat: węgrowski			Zleceniodawca: IZI POL Piotr Steczyszyn Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski					Rzeczna: 99.50 m n.p.m.    Głębokość : 4.50 m Skala 1 : 50    Data wiercenia: 2016-09		
1	Głębokość wiercenia wody [m.p.p.t]	3	Profil litologiczny		Przebieg	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			4	5						
						nasyp niebudowlany brzozy-szary piaszczystoziemny	nN			
			1.0		0.50	piasek drobny brzozy przewarstwiony piaskiemrednym	Pd  Ps	IA	mw	szg
			2.0		1.30	piasek redni jasnoszary	Ps		mw/w	
			3.0		2.50	Piasek redni + wir jasnoszary	Ps(+ )	IB	w/nw	
			4.0		4.50					

