

Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski Ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2					ZAŁ. NR 5.2					
Miejscowość: Łochów Gmina: Łochów Powiat: Węgrowski Województwo: Mazowieckie			Obiekt: Przebudowa Budynku Dworca PKP - Stacja Łochów Zleceniodawca: P.P.H.U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: mgr A. Kadłubowski Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski					System wiercenia: Ręcznie					
								Rzędna: 101.56 m n.p.m.					
								Skala 1 : 15		Data wiercenia: 2015-06-20			
Wiercenie	Głębokość zwiarcładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Numer warstwy geoetchn.	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Grupa nosności gruntu
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Nasyp niebudowlany (piasek + gruz + humus)	NN(P+KO+H)	I B	w				G2
					1.2	Piasek gruby brązowy na pograniczu piasku średniego			w				
					1.4	Piasek gruby brązowy na pograniczu piasku średniego	Pr/Ps	II B	nw	szg	0.50		G1
					1.9	Gлина piaszczysta brązowo-szara	Gp	III	mw	tpl		0.25	G4
					3.0								