

Z.U.G.G. Andrzej Kałużowski Ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4					ZAŁ. NR 5.4					
Miejscowość: Łochów Gmina: Łochów Powiat: Węgrowski Województwo: Mazowieckie			Obiekt: Przebudowa Budynku Dworca PKP - Stacja Łochów Zleceniodawca: P.P.H.U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: mgr A. Kałużowski Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kałużowski					System wiercenia: Ręcznie					
								Rzędna: 101.37 m n.p.m.					
								Skala 1 : 15		Data wiercenia: 2015-06-20			
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Numer warstwy geotech.	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Grupa nosności gruntu
[m.p.p.t.]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Nasyp niebudowlany (humus + piasek + gruz)	NN(H+P+KO)	I A	w	szg			G3
					0.8	Humus	H	I B	w				G4
					1.0	Piasek drobny jasnobrązowy	Pd	II A	w	szg	0.50		G1
					1.2	Piasek drobny jasnobrązowy			nw				
					1.3	Piasek średni jasnobrązowy	Ps	II B	nw	szg	0.50		G1
					1.7	Piasek gruby jasnobrązowy na pograniczu piasku średniego	Pr/Ps						
					2.0	Gлина piaszczysta ciemnoszara	Gp	III	mw	tpl	0.25		G4
					3.0								
					3.0								