

| Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski Ul. Równa 10 m 14, Warszawa | | | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5 | | | | | ZAŁ. NR 5.5 | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--|---|---------|---|---------------|--|------------|-------------|------|------|--------------------------|
| Miejscowość: Łochów Gmina: Łochów Powiat: Węgrowski Województwo: Mazowieckie | | | Obiekt: Przebudowa Budynku Dworca PKP - Stacja Łochów Zleceniodawca: P.P.H.U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: mgr A. Kadłubowski Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski | | | | | System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 101.11 m n.p.m. Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2015-06-20 | | | | | |
| Wiercenie | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Numer warstwy geoetchn. | Wilgotność | Stan gruntu | ID | IL | Grupa nosności gruntu |
| | | | [m] | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | Beton | Beton | | - | - | | | |
| | | | | | 0.1 | Nasyp budowlany (piasek + gruz + humus) | | | | | | | |
| | | | | | | | NB(P+KO+H) | I A | w | szg | | | G2 |
| | | | | | 0.8 | Piasek drobny jasnobrązowy | | | w | | | | |
| | | | | | 1.0 | Piasek drobny jasnobrązowy | | | | | | | |
| | | | | | | | Pd | II A | nw | szg | 0.50 | | G1 |
| | | | | | 2.0 | Gлина piaszczysta ciemnoszara | | | | | | | |
| | | | | | | | Gp | III | mw | tpl | | 0.25 | G4 |
| | | | | | 3.0 | | | | | | | | |