Objaśnienia:

lokalizacja otworów badawczych

2/2,5
100,10
nr otworu/ głębokość [m p.p.t.]
rzędna niwelacyjna [m n.p.m.]

Zleceniodawca	IZI POL Piotr Steczyszyn 95 - 011 Bratoszewice, ul. Nowości 7a lok. E27		Załącznik nr 3.3
OPINIA GEOTECHNICZNA			
Lokalizacja	wieś Barchów, gm. Łochów		wrzesień 2016 r.
Opracowała	mgr inż.A.Rzempowska	Mapa dokumentacyjna	Skala 1:2000