



Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil otworu nr 1</b>					Załącznik: 1.1		
Miejscowość: Brachów Gmina: Łochów Powiat: węgrowski			Zlecający: IZI POL Piotr Steczyszyn Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Nadzór geologiczny: mgr T. Piwowarski					Rzeczna: 101.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m		
								Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2016-09		
1	Głębokość wiercenia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 2.45						nasyp niebudowlany brzozy-szary piaszczystoziemny	nN			
				0.40		piasekredni brzozy	Ps	IB	w	szg
				0.90		głina piaszczysta szaro-brzoza	Gp	IIC	mw	tpl
				1.30		głina piaszczysta +wir szara na pograniczu piasku gliniastego	Gp(+ )//Pg			
				1.80		piasek drobny zapylony jasnoszary	Pd(π)	IA	w/m	szg
				2.50		piasekredni jasnobrzozy	Ps	IB	nw	
				3.00						