

INWENTARYZACJA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM ul. Waryńskiego												
nr inw wg mapy	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	obwód pnia na wys 130cm [cm]	średnica korony [m]	wysokość [m]	posusz [%]	wychylenie [stopnie] / kierunek	uwagi	stan zdrowotny	gospodarka usunięcie	gospodarka zachowanie	przyczyna usuniecia
j1	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	3	0,5	1	10		młode nasadzenie	średni	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j2	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	3	0,5	1	10		młode nasadzenie	średni	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j3	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	3	0,5	1	10		młode nasadzenie	średni	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j4	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	48	2	4	10		ogławiany, zdeformowany	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j5	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	29; 26; 23	2	4	10		ogławiany, rozwidlenie od nasady pnia	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j6	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	59; 62	3	6	50		po drugiej stronie ulicy, ogławiany, rozwidlenie na wysokości 80cm, pień pęknięty od nasady	średni/zły	do usunięcia		zły stan zdrowotny
j7	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	52	2	4	50		ogławiany, zdeformowany	średni/zły	do usunięcia		zły stan zdrowotny
j8	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	78	2	4	10		ubytki wgłębne na pniu z wypróchnieniem, ogławiany	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j9	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	40	2	4	10		pomiar poniżej rozwidlenia na wysokości 1m, ogławiany	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j10	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	41	2	3	10		ubytki wgłębne na pniu z wypróchnieniem, ogławiany	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	

INWENTARYZACJA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM ul. Waryńskiego												
nr inw wg mapy	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	obwód pnia na wys 130cm [cm]	średnica korony [m]	wysokość [m]	posusz [%]	wychylenie [stopnie] / kierunek	uwagi	stan zdrowotny	gospodarka usunięcie	gospodarka zachowanie	przyczyna usuniecia
j11	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	32	2	3	15		ubytki wgłębne na pniu z wypróchnieniem, ogławiany	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j12	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	66	2	3	15	10	ogławiany, pochylony w stronę drogi	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j13	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	47	1	3	10	10	ogławiany, pochylony w stronę drogi	średni	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j14	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	74	2	4	10	10	ogławiany, pochylony w stronę drogi	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j15	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	47	2	4	10		ubytek wgłębny na pniu	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j16	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	27	2	4	20		pień esowato wygięty ze zrakowaceniem	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j17	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	75	4	5	10		po drugiej stronie ulicy, porosty na pniu, ubytki, pomiar poniżej rozwidlenia	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j18	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	38, 37	2	4	10	45	rozwidlenie na wysokości 30cm, ogławiany, ubytek powierzchniowy na ponad połowie obwodu pnia	średni		adaptacja, ekrany korzeniowe	

INWENTARYZACJA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM ul. Waryńskiego												
nr inw wg mapy	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	obwód pnia na wys 130cm [cm]	średnica korony [m]	wysokość [m]	posusz [%]	wychylenie [stopnie] / kierunek	uwagi	stan zdrowotny	gospodarka usunięcie	gospodarka zachowanie	przyczyna usuniecia
j19	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	57	2	4			ogławiany, ubytek powierzchniowy kory około 50%	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j20	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	59	2	4			ogławiany, pomiar poniżej rozwidlenia	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j21	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	48	2	4			ogławiany	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j22	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	65	2	4			ubytek powierzchniowy kory na 50% powierzchni obwodu pnia	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j23	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	59	2	4			ogławiany, rośnie równo ze ścianą budynku	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j24	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	43	2	4			ogławiany,	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j25	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	25	2	4			ogławiany, pokrój płaczący	dobry	do usunięcia		kolizja z chodnikiem
j26	Prunus sp.	Śliwa	10	1,5	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j27	Prunus sp.	Śliwa	8	1,5	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j28	Prunus sp.	Śliwa	13	1,5	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	

INWENTARYZACJA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM ul. Waryńskiego												
nr inw wg mapy	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	obwód pnia na wys 130cm [cm]	średnica korony [m]	wysokość [m]	posusz [%]	wchylenie [stopnie] / kierunek	uwagi	stan zdrowotny	gospodarka usunięcie	gospodarka zachowanie	przyczyna usuniecia
j29	Prunus sp.	Śliwa	8	1,5	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j30	Prunus sp.	Śliwa	15	2	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j31	Prunus sp.	Śliwa	30	2	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	
j32	Prunus sp.	Śliwa	18	2	2			młode nasadzenie	dobry		adaptacja, ekrany korzeniowe	